

| Nr ostrzeżenia | akwen/tor | treść ostrzeżenia | data zgłoszenia | godz zgłoszenia |
|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| Szczecin | | | | |
| SN_ON_96/2011 | twśś | Tor wodny Świnoujście – Szczecin. W związku z wypłynieniem w okolicy ujścia rzeki Świętej statki o zanurzeniu ponad 8 m powinny trzymać się na tym odcinku zachodniej części toru. | 2011-10-03 | 11:21:33 |
| SN_ON_8/2015 | twśś | W zachodniej części obrotnicy Mijanka występują spłylenia. Głębokość minimalna 9,3 m przy krawędzi obrotnicy na trawersie sektora Domańce. | 2015-02-17 | 11:59:37 |
| SN_ON_12/2015 | twśś | Na km 34-36 (od połowy kotwiczowiska do S Chelminka) statki ponadgabarytowe i statki o zanurzeniu 8.0m i więcej mają Jeden Kierunek Ruchu i zobowiązane są ograniczyć prędkość do 8w. Ograniczenia spowodowane są obsypywaniem się skarpy toru wodnego. | 2015-03-13 | 14:08:24 |
| SN_ON_40/2017 | twśś | Tor wodny Świnoujście - Szczecin. Na odcinku od II BT do IV BT wprowadz się ograniczenia: 1.dla statków o zanurzeniu powyżej 8,50m - ruch jednokierunkowy: statki trzymają się środka toru, prędkość zredukowana do 8 węzłów. 2.mijanie się statków z zanurzeniem większym niż 8,50m dozwolone jest tylko z jednostkami, których zanurzenie pozwala na żeglugę poza torem wodnym. | 2017-06-13 | 12:51:45 |
| SN_ON_56/2017 | Port Szczecin | Zdemontowano pomosty i dalby CPN-1 i CPN-4. Trwają prace przy odtworzeniu i wyrównaniu linii nabrzeży. Brak atestu czystości dna w rejonie usuniętych konstrukcji. | 2017-10-05 | 07:36:49 |
| SN_ON_57/2017 | Port Szczecin | Nie pali światło nawigacyjne na nabrzeżu Odra Stare oznakowujące palowisko.. | 2017-10-09 | 10:33:41 |
| SN_ON_61/2017 | Port Police | Nie pali światło czerwone na wejściu do Kanału Barkowego. | 2017-10-11 | 09:42:56 |
| SN_ON_61/2017 | Port Szczecin | Parnica zach.prace terminal paliw Nr 91.1.Pora dzienna kotwice oznaczone bojami żółtymi.2.Pora nocna boje oznaczone światłem żółtym błyskowym.3.Kotwice nie mogą wchodzić na tor wodny | 2017-11-23 | 20:54:18 |
| SN_ON_63/2017 | Port Szczecin | Światła wejściowe do Basenów Brdowskiego i Polskiego na Gryfi nie palą | 2017-12-02 | 01:40:01 |
| SN_ON_65/2017 | Port Szczecin | Wystawiono zaporę lodową na rz. Duńczycy przy wejściu do Portu Jachtowego. Zapora rozciągnięta została pomiędzy nab Starówka a W-pą Bielawą . Od dn.08.12.2017rok do odwołania. | 2017-12-08 | 14:45:44 |
| SN_ON_14/2018 | twśś | Pławy nr 1, 2, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 30, 34, 38, 45 i 46 czasowo zdjęte. | 2018-03-21 | 13:03:43 |
| Trzebież | | | | |
| TR_ON_14/2017 | Tor N do Trzebieży | Z uwagi na spłylenia po zachodniej stronie toru podejściowego pławy "TN-C" i "TN-D" zostały przesunięte o ok.. 7 metrów w kierunku osi toru. | 2017-05-17 | 13:12:22 |
| TR_ON_18/2017 | Port Stepnica | W Basenie Rybackim oraz na podejściu do niego wykryto dwie przeszkody nawigacyjne, które stwarzają zagrożenie dla żeglugi. Przeszkoda w Basenie Rybackim, około 15m na E od główki falochronu północnego - wysokość przeszkody 0,8m, głębokość nad przeszkodą 1,6m. Przeszkoda na środku podejścia do Basenu Rybackiego, około 25m od obrotnicy - wysokość przeszkody 1,0m, głębokość nad przeszkodą 1,5m. W odległości ok. 5m na południowy-zachód od przeszkody wystawiono nieświecącą żółtą pławę specjalną. | 2017-06-26 | 12:17:37 |
| TR_ON_22/2017 | Tor Zal. Sz-Wolin | Spłylenia na torze na odcinku od pławy "W-3" do pławy "W-4". Pławy na torze zdjęte na okres zimowy. Należy trzymać się osi toru i zachować szczególną ostrożność. | 2017-11-27 | 10:59:15 |
| Świnoujście | | | | |
| SN_ON_27/2017 | Zatoka Pomorska | W odległości ok. 80m, namiar 65 stopni od pozycji pławy N-1 znajdują się 2 zatopione kotwice betonowe o wadze 1,5 t każda i po 20 m łańcucha, na pozycji: szer.54 st.16,9867 min N; dł. 014 st.05,2918 min E. | 2017-11-16 | 20:50:17 |

| Nr ostrzeżenia | akwen/tor | treść ostrzeżenia | data zgłoszenia | godz zgłoszenia |
|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| SE_ON_1/2018 | Międzyzdroje | Światło czerwone na dalbie zachodniej stanowiska cumowniczego na końcu moła w Międzyzdrojach nie świeci. | 2018-03-16 | 14:10:48 |
| Dziwnów | | | | |
| DZ_ON_49/2014 | Port Dziwnów | Przy zachodnim umocnieniu brzegowym Dziwny w odległości około 10 m od ściany umocnienia zgłoszono głaz. Głębokość nad głazem dla stanu wody 500 wynosi około 80 cm. Statki nawigujące w porcie na odcinku od nasady falochronu zachodniego do dolnego znaku nabieżnika Dziwnów proszone są o trzymanie się wschodniej strony toru wodnego. | 2014-12-11 | 09:55:36 |
| DZ_ON_16/2015 | Zalew Kamieński | Podejście do portu Kamień Pomorski. Spłylenia toru wodnego na odcinku od pławy "K-2" do moła wynoszą 2,6-2,4 m (dla poziomu wody 500). | 2015-06-17 | 08:48:43 |
| DZ_ON_08/2017 | Niechorze | W związku z wprowadzeniem nowego oprogramowania, Latarnia Morska w Niechorzu pracuje w trybie testowym. Istnieje możliwość pojawienia się zakłóceń w pracy ww. Latarni Morskiej. Ewentualne nieprawidłowości w pracy Latarni Morskiej w Niechorzu prosimy zgłaszać Kapitanatowi Portu Dziwnów. | 2017-05-16 | 10:05:58 |
| DZ_ON_40/2017 | Port Dziwnów | Na torze podejściowym z morza do portu Dziwnów, w odległości 1,6 kabla od głowic wejściowych falochronów wypłylenia wynoszą 3,1m – 3,9m. Na tej wysokości, głębokości po stronie wschodniej toru sięgają poniżej 2,9m, a po zachodniej stronie toru 3,4m. Przy stanie wody 500 do portu mogą wejść statki o zanurzeniu nie większym niż 2,6m. Na torze pomiędzy falochronami głębokości wynoszą 3,7m – 3,9m. | 2017-10-19 | 13:26:52 |
| DZ_ON_46/2017 | Port Mrzeżyno | Na podejściu do portu Mrzeżyno, w odległości ok. 60 m od głowicy zachodniej falochronu wypłylenia w poprzek toru podejściowego do głębokości 1,7 m (dla poziomu wody 500). Po wschodniej stronie toru wodnego na wysokości wypłyconego odcinka toru głębokości wynoszą 2,2-2,4 m Aktualny sondaż do portu dostępny jest w Bosmanacie Portu Mrzeżyno. | 2017-12-11 | 13:23:50 |
| DZ_ON_02/2018 | Kamień Pomorski | Światła nawigacyjne na główkach wejściowych do Basenu Rybacko-Żeglarskiego - nie palą. | 2018-01-22 | 07:57:35 |
| DZ_ON_03/2018 | Port Mrzeżyno | Pogłębiarka "Mątwa" prowadzi prace pogłębiarskie na torze podejściowym do portu Mrzeżyno. Jednostki wchodzące i wychodzące z portu proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i zredukowanie prędkości. Kontakt z pogłębiarką na kanale 15 UKF. | 2018-03-21 | 13:18:06 |

| Nr ostrzeżenia | akwen/tor | treść ostrzeżenia | data zgłoszenia | godz zgłoszenia |
|----------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|
|----------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|