



Fot. 01 Widok ogólny



Fot. 03 Elewacja zachodnia



Fot. 02 Widok ogólny



Fot. 04 Elewacja północna





Fot. 05 Elewacja wschodnia



Fot. 06 Elewacja południowa



XII. 2006



VI 2014

Fot. 07 Rysa w ścianie południowej – Porównanie stanu z 2006r. i obecnego 2014r.



Fot . 08 Rysa w ścianie południowej – Ślady nieudanej naprawy






Fot . 09 Ściana południowa – Odkrywka fundamentu



Fot . 11 Ściana południowa – Odkrywka fundamentu



Fot . 10 Ściana południowa – Odkrywka fundamentu



Fot . 12 Ściana południowa – Odkrywka fundamentu, brak izolacji poziomej i pionowej





Fot . 13 Rysa w ścianie południowej – Dolna strefa rozwarstwienia ściany



Fot . 15 Ściana południowa – Uszkodzenie gzymsu



Fot . 14 Narożnik południowo-zachodni – Rysa pozioma



Fot . 16 Ściana południowa – Uszkodzenie tynku w strefie cokołowej





Fot . 17 Ściana południowa – Uszkodzenie filarków międzyokiennych



Fot . 19 Ściana zachodnia – Odpadający tynk w strefie cokołowej



Fot . 18 Ściana zachodnia – Zarysowanie ściany, pęknięcie nadproża, ślady naprawy rys



Fot . 20 Ściana wschodnia– Zarysowanie ściany i nadproża





Fot . 21 Ściana wschodnia – Zaciek i zarysowanie ściany pod gzymsem



Fot . 23 Ściana wschodnia – Uszkodzenie cokołu, poziome rysy ściany



Fot . 22 Ściana wschodnia – Uszkodzenie cokołu, poziome rysy ściany



Fot . 24 Ściana północna – Zaciek pod gzymsem, rysa pozioma ściany





Fot . 25 Ściana północna – Zaciek pod gzymsem, rysa pozioma ściany



Fot . 26 Ściana północna – Zaciek pod gzymsem, rysa pozioma ściany



Fot . 27 Ściana północna – Strefa cokołowa – Skutek zawilgocenia ściany



Fot . 28 Ściana północna – Strefa cokołowa – Skutek zawilgocenia ściany





Fot . 29 Dach – Korozja okapu nadrynnowego, zacieki okapu gzymsu



Fot . 31 Dach – Pokrycie z papy termozgrzewalnej



Fot . 30 Dach – Nieszczelności łączenia rynny, zacieki okapu gzymsu



Fot . 32 Uszkodzenie posadzki w progu






Fot . 33 Uszkodzenie posadzki w progu



Fot . 35 Korozja drzwi stalowych



Fot . 34 Korozja drzwi stalowych



Fot . 36 Korozja ościeżnicy oraz innych elementów stalowych





Fot . 37 Pomieszczenie Nr 1 SN – Widok ogólny



Fot . 39 Pomieszczenie Nr 1 SN – Pęknięcie ściany zachodniej



Fot . 38 Pomieszczenie Nr 1 SN – Pęknięcie ściany wschodniej



Fot . 40 Pomieszczenie Nr 1 SN – Pęknięcie posadzki, korozja ościeżnicy i płyt stalowych





Fot . 41 Pomieszczenie Nr 2 TR – Rysa w ścianie podłużnej wewnętrznej



Fot . 42 Pomieszczenie Nr 2 TR – Korozja elementów stalowych



Fot . 43 Pomieszczenie Nr 1 SN – widok na boksy



Fot . 44 Pomieszczenie Nr 1 SN – widok na posadzkę i kanały kablowe





Fot . 45 Pomieszczenie Nr 1 SN – widok na boks



Fot . 46 Pomieszczenie Nr 1 SN – widok na posadzkę i kanały kablowe





Fot . 47 Pomieszczenie Nr 3 NN – widok ogólny



Fot . 48 Północna ściana budynku – gniazdo do przyłączenia agregatu



Fot . 49 Północna ściana budynku – gniazdo do przyłączenia agregatu