

ZDJĘCIA – Morskie Przejścia Graniczne w Nowym Warpnie



Fot. 01 Widok satelitalny na teren byłego Morskiego Przejścia Granicznego



Fot. 02 Widok ogólny budynku byłego Morskiego Przejścia Granicznego – od strony zachodniej



Fot. 03 Widok ogólny budynku byłego Morskiego Przejścia Granicznego od strony północno-zachodniej



Fot. 04 Widok ogólny budynku byłego Morskiego Przejścia Granicznego – od strony południowej (widoczny układ dźwigarów dachowych)



Fot. 05 Widok od strony zachodnio-południowej



Fot. 06 Widok od strony północnej



Fot. 07 Widok od strony południowej



Fot. 08 Osiadająca opaska i chodniki wokół budynku



Fot. 09 Elewacja zachodnia



Fot. 10 Elewacja wschodnia



Fot. 11 Pęknięcie na elewacji wschodniej



Fot. 12 Wieżba dachowa



Fot. 13 Odspojenia okładziny zewnętrznej na ryglu



Fot. 14 Kominki wentylacyjne



Fot. 15 Maszt



Fot. 16 Trafostacja – widok z przodu



Fot. 17 Trafostacja – widok z tyłu



Fot. 18 Plac wewnętrzny i ul. Dworcowa



Fot. 19 Plac wewnętrzny. Częściowy widok na planowane miejsce garaży



Fot. 20 Planowane miejsce garaży



Fot. 21 Budynek byłego MPG. Korytarz główny



Fot. 22 Budynek byłego MPG. Korytarz główny



Fot. 23 Budynek byłego MPG. Korytarz główny



Fot. 24 Budynek byłego MPG. Korytarz główny – pęknięte okładziny posadzkowe



Fot. 25 Budynek byłego MPG. Korytarz główny – zacieki na suficie



Fot. 26 Budynek byłego MPG. Korytarz nr 2



Fot. 27 Budynek byłego MPG. Korytarz nr 2 – zacieki na suficie



Fot. 28 Budynek byłego MPG. Pomieszczenia bosmanatu



Fot. 29 Budynek byłego MPG. Pomieszczenia bosmanatu



Fot. 30 Budynek byłego MPG. Pomieszczenia bosmanatu – aktualne ogrzewanie



Fot. 31 Budynek byłego MPG. Pomieszczenia bosmanatu – stare parapety



Fot. 32 Budynek byłego MPG. Pomieszczenia bosmanatu – zasobnik ciepłej wody



Fot. 33 Budynek byłego MPG. Pomieszczenia bosmanatu - toaleta




Fot. 34 Budynek byłego MPG. Pomieszczenie po Straży Granicznej




Fot. 35 Budynek byłego MPG. Pomieszczenie po Straży Granicznej



Fot. 36 Budynek byłego MPG. Pomieszczenie po Straży Granicznej



Fot. 37 Budynek byłego MPG. Bosmanat



Fot. 38 Budynek byłego MPG. Bosmanat – sieć teletechniczna



Fot. 39 Budynek byłego MPG. Bosmanat - grzejnik



Fot. 40 Budynek byłego MPG. Widoczny fragment ustroju nośnego wyższej części obiektu



Fot. 41 Budynek byłego MPG. Zaplecze służbowe



Fot. 42 Budynek byłego MPG. Zaplecze służbowe



Fot. 43 Budynek byłego MPG. WC



Fot. 44 Budynek byłego MPG. Pęknięta ściana w WC



Fot. 45 Budynek byłego MPG.WC



Fot. 46 Budynek byłego MPG. Zasobnik wody. Uszkodzony wylaz na stropodach.



Fot. 47 Budynek byłego MPG. WC



Fot. 48 Budynek byłego MPG. Pęknięta ściana w WC



Fot. 49 Byłe MPG. Fotografia archiwalna z widokiem na rozebraną wiatę przejścia granicznego.