



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl

Znak: PO.II. 370.ZZP-3.9.18

Szczecin, dnia 30.04.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Prace remontowe na obiektach hydrotechnicznych – część a Falochron Centralny i Ostonowy w Świnoujściu, część b – Umocnienia brzegu w Mrzeżynie ” nr sprawy PO.II. 370.ZZP-3.9.18

W dniu 17 kwietnia wpłynęło do Zamawiającego wskazane poniżej pytanie.

Czy istnieje możliwość przesłania jakichkolwiek zdjęć , rysunków , bądź wskazań lokalizacyjnych miejsc robót objętych zakresem zadania

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje:

Zamawiający udostępnia pliki graficzne wskazujące charakter uszkodzeń obiektów hydrotechnicznych będących przedmiotem postępowania:

1. Falochron Centralny w Świnoujściu:



Zdjęcie nr 1. Uszkodzenie na podstawie znaku nawigacyjnego nr1



Zdjęcie nr 2. Uszkodzenie na podstawie znaku nawigacyjnego nr2



Zdjęcie nr 3. Uszkodzenie nawierzchni płyty falochronu



Zdjęcie nr 4. Uszkodzony kątownik na parapecie



Zdjęcie nr 5. Kątownik na parapecie falochronu

2. Falochron Wschodni:



Zdjęcie nr 6. Porosty na dylatacjach na falochronie Wschodnim.

3. Umocnienie brzegu w Mrzeżynie



Zdjęcie nr 7. Połączenie płyty nawierzchni z oczepem



Zdjęcie nr 8. Połączenie płyty nawierzchni z oczepem



Zdjęcie nr 9. Umocnienie podczas dużego falowania

Zatwierdził:
Dyrektor Urzędu Morskiego
Wojciech Zdanowicz